

エックス線検査を受けられる患者さまへのお願い

1. 指示があるまで入室しないでください。
2. 機械器具等には手を触れないでください。
3. 入室後は、職員の指示に従ってください。
4. 妊娠または妊娠の疑いのある方は、職員に申し出てください。
5. 撮影の妨げとなる貴金属・装飾品等は外していただく場合があります。
6. 放射線障害防止について不安がある場合は、必ず事前に職員へ申し出てください。
7. わからない事は、職員に聞いてください。

X-ray Room – Controlled Area.

If you are or might be pregnant, please inform us in advance.



院長

放射線取扱従事者への注意事項

1. 個人被ばく線量測定器を必ず着用し作業すること。
2. エックス線を人体に照射する時は必要最小限にとどめる等被ばく防止の措置を講ずること。
3. エックス線照射中は「使用中」のランプを点灯し、無用の者は撮影室内へ立ち入らせないこと。
4. エックス線診療室内でエックス線照射中に作業をするものは防護衣を着用するなど被ばく防護措置を講ずること。
5. エックス線診療室、エックス線装置、器具等は定期的に点検整備し、また法令に基づき漏えい線量の測定を行い記録すること。
6. 健康診断は規定に基づき定期的に受診すること。

院長